

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 宿松县2018年第二批光伏扶贫项目		编号: SSP-JLC-020	
施工单位	安徽皖电电力工程有限公司	监理单位	常州正行监理
检查时间	2018.9.2	检查地点	宏富
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查宏富光伏组件安装情况		
存在问题	1. 组件之间 25平方黄绿接地线未安装 2. 中压块多处出现未压在檩条内		
整改要求	要求施工单位按图纸设计要求每块接地线, 符合施工规范; 中压块应压在檩条内, 严禁出现虚压、螺栓松动现象。		
检查人	丁立	施工项目部 签收人/日期	郑瑞 9.2
整改情况	已按要求整改完成。 整改负责人: 朱文前 日期 9.3		
复查意见	经复查, 基本符合要求。 复查人: 丁立 日期 9.4		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

