

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫工程项目

编号: SSFP-JCJL-003

施工单位	安徽远山电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 7 月 20 日	检查地点	柳坪乡邱山村
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、配电箱未上锁。 2、屋面女儿墙高度不足 1.2m，未搭设临边防护，未设警示牌。 3、施工现场出现吸烟现象。 4、现场施工佩戴安全帽不规范未系紧帽带。 5、现场施工垃圾较多，没及时清理，集中堆放。		
整改要求	1、配电箱要上锁，要求接线等工作必须专业电工负责； 2、对于低于 1.2m 的女儿墙要求搭设临边防护； 3、施工现场不允许吸烟； 4、要求进入施工现场必须佩戴安全帽； 5、要求现场整洁，材料集中堆放，做好安全文明工作； 按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 2 天之内进行整改，并让监理复检严格。		
检查人	何志会	施工项目部 签收人/日期	郑济
整改情况	整改完成 整改负责人: 郑济 日期 11.07.20		
复查意见	已按要求整改。 复查人: 何志会 日期 2018.07.21		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

