

监理检查记录表

工程名称: 白水县2018年斗五第一批光伏扶贫项目

编号: SSFP-JLK-009

施工单位	中核云山电力工程有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2018年7月30日	检查地点	二冲
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视二冲立杆情况, 现场用挖机回填。		
存在问题	部分回填时有石块, 太大。		
整改要求	要求工人挑出。		
检查人	王进会 7.30	施工项目部 签收人/日期	郑锐 7.31
整改情况	已按要求整改完成。 整改负责人: 董新建 日期 8.1		
复查意见	经监理部复查, 基本符合要求。 复查人: 王进会 日期 8.1		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

