

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

编号: 02

施工单位	四川红叶建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016年3月4日		检查地点	非标羊舍 1-1
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项			
施工及检查情况简述	地梁浇筑施工			
存在问题	预埋螺栓不满足钢结构吊装需要			
整改要求	不合格段全部进行拆除处理 注: 已签发监理通知单 CZZH-JL-22-002			
检查人	郭俊兴	施工项目部 签收人/日期	王在佳 2016.3.5	
整改情况	整改合格 整改负责人: 王在佳 日期 2016.3.6			
复查意见	复查合格 复查人: 郭俊兴 日期 2016.3.7			