

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

编号: 03

施工单位	中国水利水电第四工程局有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016年5月16日		检查地点	开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	开关站主体横梁、室内接地、SVG 基础抹面			
存在问题	开关站主体横梁出现拱形现象、室内接地不符合图纸设计、SVG 基础抹面砂浆强度不够			
整改要求	采取相应补救措施、严格按照图纸设计及相关规范施工 注: 已签发监理通知单 CZZH-JL-22-003			
检查人	郭俊兴	施工项目部 签收人/日期	姜德奎 2016.5.15	
整改情况	整改合格 整改负责人: 姜德奎 日期 2016.5.16			
复查意见	复查合格 复查人: 郭俊兴 日期 2016.5.17			