

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

编号: 05

施工单位	四川红叶建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016年7月27日		检查地点	标准羊舍 A-8
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	羊舍屋面檩条焊接作业			
存在问题	用电导线未采取保护措施、部分施工人员未系安全带			
整改要求	要求你单位加强现场施工管理, 务必及时进行整改 注: 已签发监理通知单 CZZH-JL-22-013			
检查人	郭俊兴	施工项目部 签收人/日期	王雄 2016.7.27	
整改情况	整改合格 整改负责人: 王雄 日期 2016.7.27			
复查意见	复查合格 复查人: 郭俊兴 日期 2016.7.28			