

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

编号: 06

施工单位	建水县隆昌建筑有限责任公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016年7月31日		检查地点	标准羊舍 B-1
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项			
施工及检查情况简述	钢结构吊装作业			
存在问题	部分地面施工人员未佩戴安全帽			
整改要求	要求你单位加强现场施工安全管理, 严禁再次出现此类安全隐患 注: 已签发监理通知单 CZZH-JL-22-014			
检查人	郭俊兴	施工项目部 签收人/日期	田贵伦 2016.7.31	
整改情况	整改合格  整改负责人: 田贵伦 日期 2016.7.31			
复查意见	复查合格  复查人: 郭俊兴 日期 2016.8.1			