

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

编号: 07

施工单位	四川红叶建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016年10月28日		检查地点	地面光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	地面光伏支架、檩条焊接施工			
存在问题	施工人员未佩戴安全帽, 支架焊接处出现虚焊、焊接不饱满现象			
整改要求	要求你单位加强现场施工管理, 严格按照图纸设计要求施工 注: 已签发监理通知单 CZZH-JL-22-033			
检查人	郭俊兴	施工项目部 签收人/日期	王左佳 2016.10.28	
整改情况	整改合格 整改负责人: 王左佳 日期 2016.10.28			
复查意见	复查合格 复查人: 郭俊兴 日期 2016.10.29			