

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

编号: 08

施工单位	四川红叶建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016年11月16日		检查地点	地面光伏 F06
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	光伏支架焊接施工			
存在问题	现场临时用电不规范			
整改要求	要求你单位现场施工用电必须实行一机一闸、一保护 注: 已签发监理通知单 CZZH-JL-22-038			
检查人	郭俊兴	施工项目部 签收人/日期	王太雄 2016.11.16	
整改情况	整改合格 整改负责人: 王太雄 日期 2016.11.16			
复查意见	复查合格 复查人: 郭俊兴 日期 2016.11.17			