

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

编号: 09

施工单位	中国水利水电第四工程局有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016 年 12 月 22 日		检查地点	标准羊舍 D-1
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	羊舍屋面组件安装			
存在问题	安全网吊挂不满足坠落范围			
整改要求	要求你单位加强施工安全管理, 杜绝此类安全弊端再次出现 注: 已签发监理通知单 CZZH-JL-22-054			
检查人	郭俊兴	施工项目部 签收人/日期	姜德奎 2016.12.22	
整改情况	整改合格 整改负责人: 姜德奎 日期 2016.12.22			
复查意见	复查合格 复查人: 郭俊兴 日期 2016.12.22			