

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目

编号：GFDZJBM14-02

施工单位	江苏华能建设工程集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.11.01	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	支架，组件安装 检查施工人员是否佩戴安全帽，安全带，场区用电设备是否进行接地，施工用氧气瓶的放置		
存在问题	部分施工人员未戴安全帽，高空作业人员部分未系安全带，发电机未接地，氧气瓶倒地放置		
整改要求	现场施工人员必须佩带安全帽，安全带，发电机要进行接地，氧气瓶要立起来		
检查人	薛生财	施工项目部 签收人/日期	葛国祺
整改情况	已按监理要求 进行整改 整改负责人：葛国祺 日期 2016.11.2		
复查意见	符合要求 复查人：薛生财 日期 2016.11.02		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。