

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目

编号：GFDZJBM14-03

施工单位	江苏华能建设工程集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.11.15	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	支架，组件安装 支架是否调整到位，组件间距，平整度，		
存在问题	已安装组件部分间距过大或过小，个别组串有上下起伏		
整改要求	组件间距一致，不允许出现上下起伏及锯齿		
检查人	薛生财	施工项目部 签收人/日期	葛国祺
整改情况	已按监理要求整改。 整改负责人：葛国祺 日期 2016.11.17		
复查意见	符合要求 复查人：薛生财 日期 2016.11.17		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。