

GFDZJBM14： 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：中设国联于都一期 20MWp 光伏电站

编号：ZHJL-JCJL-005

施工单位	西安大唐电力工程设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016 年 5 月 24 日	检查地点	电控楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	关于电控楼电缆沟积水的问题		
存在问题	详见监理通知单编号：005		
整改要求	详见监理通知单编号：005		
检查人	陈付祥	施工项目部 签收人/日期	陈付祥 5/25
整改情况	整改负责人：陈付祥 日期 5/26		
复查意见	复查人：陈付祥 日期 5/27		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。