

现场质量检查记录表

编号：01

工程名称	正阳县军耕科技能源有限公司农光互补 20MW 分布式并网发电工程	检查时间	2016-03-17
建设单位	正阳县军耕新能源科技有限公司	负责人	孙月雷
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	负责人	郝志刚
总包单位	宁波建工建乐工程公司	负责人	曹剑民
参加人员	孙月雷、郝志刚、赵焕柱、刘煌晖、周峰		
检查项目	现场存在质量问题		

检查记录：

- 1、进场 2850 根螺旋管桩没有提供出场合格证、检验报告等证明文件，现已落实。
- 2、现场检查螺旋管桩叶片直径不符合设计文件要求，现已经落实整改完成。