


监理质量定期检查记录表

工程名称：正阳县军耕科技能源有限公司农光互补 20MW 分布式并网发电工程 编号：JXM13-01

施工单位	宁波建工建乐工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.3.25	检查地点	2#光伏发电单元
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	支架安装存在的质量问题		
发现问题	现场支架安装 2#发电单元斜梁下端高度距离地面不足 1.5 米，不符合设计要求。		
整改要求	见监理联系单 02		
检查人		施工项目部 签收人/日期	曹剑民 2016.3.25
整改情况	根据监理联系单整改内容，已整改完成。  整改负责人：曹剑民 日期：2016.3.28		
监理单位 复查意见	经检查问题已整改，符合要求。  日期：2016年03月28日		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号及整改情况。