

监理质量定期检查记录表

工程名称：正阳县军耕科技能源有限公司农光互补 20MW 分布式并网发电工程 编号：JXM13-03

施工单位	宁波建工建乐工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.4.25	检查地点	1 至 5#发电单元箱逆变
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查箱逆变浇筑工程		
存在问题	1、现场箱逆变浇筑垫层施工中没有设置模板，不按规范施工。 2、箱逆变基础垫层浇筑完成后没有对混凝土进行振捣。		
整改要求	监理通知单 JXMB6-02		
检查人		施工项目部 签收人/日期	曹剑民 2016.4.26
整改情况	根据监理通知单 B6-02 整改内容，已整改完成。 请复查。 整改负责人：曹剑民 日期：2016.4.29		
监理单位 复查意见	经检查以上问题已整改，符合要求。 复查人：赵修权 日期：2016年04月29日		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。