


工程名称: 正阳县军耕新能源农光互补20MW光伏并网发电项目

施工单位	宁波建2建东2程有限公司	监理单位	正衡电力工程监理公司
检查时间	2016年08月11日	检查地点	开关站
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	开关站室内铺设地板砖问题.		
存在问题	铺设过程灰浆不饱满.		
整改要求	要求铺设时灰浆要饱满		
检查人	赵峰林	施工项目部 签收人/日期	曹剑民 2016.8.13
整改情况	已整改完成		
复查意见	复查已整改		



注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。