

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖北孝感 40MW 项目

编号: 067

施工单位	湖北华能, 三站		监理单位	常州正保子
检查时间	2018.1.20 14:00~15:00		检查地点	开关站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	场区内工作已全部完成, 240运行期间检查开关站内是否有安全隐患。			
存在问题	1. 发现有两个灭火器已过期 压力不达标。(附图) 2. 标识画线不完整。			
整改要求	更换新的灭火器, 并增加定期检查表。 标识画线补充完整。			
检查人	赵恒	2018.1.20	施工项目部 签收人/日期	李凡 2018.1.20
整改情况	整改负责人: 日期			
复查意见	复查人: 日期			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

