




FDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖北省天湖能源孝南三汉 40MWp 设施农业光伏发电项目

编号:

施工单位	湖北华网电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力监理
检查时间	2017.6.08	检查地点	现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对祝站 5 区 6 区组件安装巡检: 现场施工过程中组件平放于地面, 在搬运过程中两人一块进行搬运, 安装过程中从上到下依次安装, 不允许在组件上放置重物或人员在施工过程中进行踩踏, 未出现破碎、污面等现象。 经现场实测安装角度均在 $20^{\circ} \pm 1^{\circ}$ 范围之内, 符合设计标准。		
存在问题	现场巡视过程中发现有 4 组安装完成的组件表面弯曲, 背弓等现象。		
整改要求	将出现弯曲, 背弓的组件调整平顺。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 6.8
整改情况	已按监理要求整改完 整改负责人:  日期: 6.10		
复查意见	2.15 查 复查人:  日期: 6.16		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

