




FDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖北省天湖能源孝南三汉 40MWp 设施农业光伏发电项目

编号:

施工单位	湖北华网电力工程有限公司		监理单位	常州正衡电力监理
检查时间	2017.6.15		检查地点	现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	对 32 区组件安装巡检: 组件基本上按上电要求平堆放, 光伏组件的外观及各部件应完好无损, 组件现场搬运时按照两人一块组件进行搬运, 施工人员安装组件过程中, 没有发现在组件上踩踏或放置重物, 压块安装紧固, 角度偏差符合设计。			
存在问题	有 3 组角度偏差分别为: 21.5 度、18.6 度、18.3 度, 已超出设计允许偏差范围。			
整改要求	要求重新调整为 20 度水平夹角, 允许偏差 ± 1 度。			
检查人			施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改完 整改负责人:  日期:			
复查意见	已调整完 复查人:  日期 2017.6.17			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

