





FDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖北省天湖能源孝南三汉 40MWp 设施农业光伏发电项目

编号:

施工单位	湖北华网电力工程有限公司		监理单位	常州正衡电力监理
检查时间	2017. 8. 16		检查地点	现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	对 23 区管桩施工巡检: 管桩有出厂合格证, 有机械出厂合格证及机械操作证。管桩施打深度及位置符合设计要求, 垂直度及桩顶标高偏差符合施工规范。			
存在问题	发现有 7 根桩顶标高超出误差范围。			
整改要求	要求 7 根桩顶标高重新调整符合施工规范允许偏差范围内			
检查人			施工项目部 签收人/日期	 2017.8.16
整改情况	已按监理要求整改完。 整改负责人:  日期: 2.16			
复查意见	 复查人:  日期 2017.8.18			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

