


FDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖北省天湖能源孝南三汉 40MWp 设施农业光伏发电项目

编号:

施工单位	湖北华网电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力监理
检查时间	2017.8.22	检查地点	现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、41 区支架安装, 对原材检查: 支架及组件有出厂合格证, 支架型材厚度经现场实测符合设计要求, 镀锌外观检查涂层均匀, 没有漏刷现象。组件现场平放, 符合上海业主方堆放要求。支架与桩帽满焊, 支架带通线安装牢固, 各螺丝、帽搭配正确。		
存在问题	发现有个别支架撞头与桩帽未满焊。		
整改要求	未满焊的重新加工, 焊接强度必须符合设计要求。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已按监理要求整改完。 整改负责人:  日期: 2017.8.22		
复查意见	 复查人:  日期: 2017.8.24		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

