



FDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖北省天湖能源孝南三汉 40MWp 设施农业光伏发电项目

编号:

施工单位	湖北华网电力工程有限公司		监理单位	常州正衡电力监理
检查时间	2017.9.15		检查地点	现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	对 28、27 区电缆沟及扁钢接地巡检: 沟槽开挖深度大于 800, 符合设计要求。-5*50 扁钢有出厂合格证, 经现场实测厚度负公差偏差符合施工规范规定, 埋深及位置符合设计要求, 接地桩长度 2500, 焊缝长度为 2 倍扁钢宽度, 并做防腐处理。			
存在问题				
整改要求				
检查人	 		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____			
复查意见	复查人: _____ 日期: _____			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

