

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：湖北省天湖能源孝南三汊 40MWp 设施农业光伏发电项目

编号：

施工单位	湖北华网电力工程有限公司		监理单位	常州正衡电力监理
检查时间	2017.10.13		检查地点	现场
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项			
施工及检查情况简述	对 25 区 26 区组件安装巡检，施工过程中组件平放，运输现场倒运过程中两人一组抬板，组件安装平顺，高差一致。现场实测三组安装角度分别为 19.7° 20.2° 19° 均符合标准。			
存在问题				
整改要求				
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2017.10.13	
整改情况	整改负责人： 日期：			
复查意见	复查人： 日期			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。  
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。  
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

