

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 大城县 15MW 光伏发电项目

编号: DCGF/CZZH-TJ-001

施工单位	四川天沛水利水电建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.07.10	检查地点	光伏区 A 区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、对 A 区进行场平; 2、沟渠回填施工;		
存在问题	1、场地清表过程中所清除杂草未集中处理; 2、施工人员随意往部分即将回填的沟渠内倾倒杂草; 3、沟渠回填施工前未清除沟渠内杂草;		
整改要求	已下发编号为 DCGF/CZZH-TJ-001 的通知单, 且要求五日内整改完成并回复。		
检查人	宋丰祥	施工项目部 签收人/日期	雷勇 2016.7.10
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。