

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 大城县 15MW 光伏发电项目

编号: DCGF/CZZH-AQ-001

施工单位	四川天沛水利水电建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.09.9	检查地点	现场安全检查
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、对场内材料的摆放进行检查; 2、对现场用电进行检查; 3、对现场安全防护做以检查;		
存在问题	1、场区内钢筋未摆放整齐; 2、临时用电电缆没有预埋或架空; 3、临时用电柜未固定且未接地; 4、现场未悬挂安全警示牌;		
整改要求	已下发编号为 DCGF/CZZH-AQ-001 的联系单, 且要求立即整改完成。		
检查人	张荣建	施工项目部 签收人/日期	雷勇 2016.9.9
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。