

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 大城县 15MW 光伏发电项目

编号: DCGF/CZZH-AQ-002

施工单位	四川天沛水利水电建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.09.21	检查地点	开关站安全检查
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、对开关站脚手架及其安全防护事项检查; 2、对现场配电柜、施工机械的接地事项做以检查;		
存在问题	1、开关站脚手架操作平台已在施工, 未做防止施工人员坠落的安全围栏; 2、部分施工机械未做接地处理;		
整改要求	已下发编号为 DCGF/CZZH-AQ-001 的通知单, 且要求在 2016 年 9 月 22 日前整改完成。		
检查人	宋丰祥	施工项目部 签收人/日期	 2016.9.21
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。