

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 大城县 15MW 光伏发电项目

编号: DCGF/CZZH-ZH-001

施工单位	四川天沛水利水电建设工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.09.22		检查地点	开关站施工区域
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1、开关站及配电房主题部分已近一层; 2、对现场配电柜做以检查; 3、对施工机械进行检查;			
存在问题	1、开关站及配电房主题部分已近一层, 外墙脚手架及维护未做; 另开关站的满堂支撑缺少水平支撑、剪刀撑; 2、配电柜没有挡雨措施, 配电箱配制不全, 一电一闸, 漏电保护不全; 3 钢筋、木工加工区域无明显标识及遮挡, 且操作机具无保护措施;			
整改要求	已下发编号为 DCGF/CZZH-ZH-001 的联系单, 且要求施工单位尽快整改, 自检合格后报于我监理部查验后方可使用。			
检查人	宋丰祥		施工项目部 签收人/日期	 2016.9.22
整改情况	整改负责人: 日期			
复查意见	复查人: 日期			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。