

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 大城县 15MW 光伏发电项目

编号: DCGF/CZZH-AQ-003

施工单位	四川天沛水利水电建设工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2016.10.06		检查地点	开关站/综合楼	
检查类型	☐ 巡视		☐ 定期		☐ 专项
施工及检查情况简述	1、综合楼主体已至二层, 砌体接近尾声;				
存在问题	1、综合楼外墙脚手架没有及时更近, 同步上升; 2、脚手架内无横杆连接, 外围无安全网防护, 抛撑稀少, 防坠网未设置;				
整改要求	已下发编号为 DCGF/CZZH-AQ-002 的通知单, 且要求施工单位立即整改。				
检查人	宋丰祥		施工项目部 签收人/日期	雷勇 2016.10.6	
整改情况	整改负责人: 日期				
复查意见	复查人: 日期				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。