

监 理 检 查 记 录 表

工程名称： 大城县 15MW 光伏发电项目

编号： DCGF/CZZH-ZH-003

施工单位	四川天沛水利水电建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.10.26	检查地点	开关站/综合楼
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	目前综合楼已进入粉刷阶段；		
存在问题	现场发现内粉没有达到规范要求。墙体没有浇水湿润，没有做粉刷灰饼或冲筋。整体上垂直度、平整度、阴阳角都不符合要求。		
整改要求	已下发编号为 DCGF/CZZH-ZH-004 的联系单，且要求施工单位认真对待，切实管理，认真落实每道工序的验收、交底工作。		
检查人	张子良	施工项目部 签收人/日期	雷勇 2016.10.26
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。