

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 大城县 15MW 光伏发电项目

编号: DCGF/CZZH-ZH-002

施工单位	四川天沛水利水电建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.10.09	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对光伏区进场材料进行检查;		
存在问题	依据支架及基础详图, 图纸说明焊缝高度不得小于 5mm, 我方监理进行验收进场原材时发现部分立柱焊量不足;		
整改要求	已下发编号为 DCGF/CZZH-ZH-002 的联系单, 且要求施工单位将焊量不足的立柱挑拣出来, 运出施工现场, 不得在此项目中使用。		
检查人	王智义	施工项目部 签收人/日期	常勇 2016.10.9
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。