

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 大城县 15MW 光伏发电项目

编号: DCGF/CZZH-ZH-004

施工单位	四川天沛水利水电建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.11.02	检查地点	开关站/综合楼
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	目前综合楼已进入外墙粉刷阶段;		
存在问题	现场发现施工人员没有按照外墙保温程序进行施工。		
整改要求	已下发编号为 DCGF/CZZH-ZH-005 的联系单, 且要求施工单位组织施工人员认真学习外墙保温施工程序, 且立即整改, 以确保工程质量。		
检查人	张子良	施工项目部 签收人/日期	雷弟 2016.11.02
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。