

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 大城县 15MW 光伏发电项目

编号: DCGF/CZZH-ZH-005

施工单位	四川天沛水利水电建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.11.09	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区已进入条基浇筑阶段		
存在问题	现场发现条基模板内无垫块		
整改要求	已下发编号为 DCGF/CZZH-ZH-006 的联系单, 且要求施工单位组织在浇筑条基之前检查模板内有无垫块, 没有垫块的不得进行浇筑。		
检查人	张子良	施工项目部 签收人/日期	雷勇 2016.11.9
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。