

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 大城县 15MW 光伏发电项目

编号: DCGF/CZZH-ZH-006

施工单位	四川天沛水利水电建设工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.12.05		检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1、光伏区箱逆变基础开挖; 2、光伏区支架安装; 3、A 区围栏安装;			
存在问题	1、光伏区内部分箱逆变基坑未做防护围栏, 且已做的防护围栏不符合要求; 2、C1 区新增条基安装支架时檩条与斜梁之间的紧固螺帽安装不符合要求; 3、A 区围栏的部分紧固螺栓安装方向不一致;			
整改要求	已下发编号为 DCGF/CZZH-ZH-007 的联系单, 且要求施工单位立即整改。			
检查人	王智义	施工项目部 签收人/日期	雷勇 2016.12.5	
整改情况	整改负责人: 日期			
复查意见	复查人: 日期			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。