

监理检查记录表

工程名称: 陕西台阳桂花湾清洁能源三期50MW工程

编号: JC-002

施工单位	陕西中冶建设工程有限公司/陕西恒泰建设工程有限公司	监理单位	华川正信
检查时间	2016年12月15日	检查地点	一期鸡舍及冷值物流
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一期鸡舍正在点焊钢结构, 二期鸡舍正在砌外圈砖 冷值物流正在安装光伏组件		
存在问题	1. 点焊位置焊渣太多未清理。 2. 砌砖所用红砖未进行浇水, 较干 3. 镀锌束绑扎不结实。		
整改要求	1. 将所有点焊位置焊渣清理 2. 对砖进行浇水后再使用 3. 各副在镀锌束上、中、下三个部分进行绑扎。		
检查人	余进所, 张颖, 李中浩	施工项目部 签收人/日期	赵志刚, 张王明 2016.12.15
整改情况	1. 焊渣已清理 2. 对砖已进行浇水 3. 镀锌束绑扎完毕且结实。 整改负责人: 赵志刚 日期: 2016.12.15		
复查意见	复查人: 李中浩 日期: 2016.12.15 要求每天上下, 镀锌束都要对绑扎情况进行检查并签字。		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。