

监理检查记录表

工程名称: 陕西合阳桂花湾清洁能源三期50MW光伏工程 编号: JC-006

施工单位	陕西中浩建筑工程有限公司	监理单位	常州正德
检查时间	2017年1月5日	检查地点	一二期双管分布式
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	2017年1月5日,甲方、监理各代表现场检查,现场正在回填电缆沟		
存在问题	1. 记流箱接线处电缆未封实 2. 二期电缆上下坡段,回填土太松,雨水过后容易把电缆冲出。		
整改要求	1. 将记流箱接线处电缆未封实处用胶带封实。 2. 二期双管电缆上下坡段,在电缆沟侧开一道排水沟。		
检查人	余进明、仲浩、张颖	施工项目部 签收人/日期	张颖 2017.1.5日
整改情况	经检查1. 电缆未封实处已用胶带封实。 2. 排水沟完成,符合要求。 整改负责人: 张颖 日期 2017.1.5日		
复查意见	合格、符合要求 复查人: 仲浩 日期 2017.1.5日		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。