

监理检查记录表

工程名称: 陕西合阳桂花清洁能源有限公司150MW三期50mwp 编号: HX-003

施工单位	陕西宏兴建设工程有限公司合阳光伏电站项目部	监理单位	常州正衡
检查时间	2017.3.29	检查地点	132#子方阵
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	2017年3月29日, 甲方工程技术人员, 管理人员, 监理部人员对现场进行检查, 现场正在浇筑桩模。		
存在问题	1. 部分螺栓(V型)丝口处没上黄油。 2. 个别桩模内侧没有刷油。 3. 预埋螺栓的高度个别的只有4cm, 标准是(6±1)cm。		
整改要求	1. V型螺栓丝口处无黄油的立即上油。 2. 检查桩模内部刷油情况, 无刷油的要先刷油再立模。 3. 螺栓高度不够的整改。		
检查人	黄碧生, 仲浩	施工项目部 签收人/日期	李金明
整改情况	1. 已按要求抹黄油。 2. 模具使用前已全部刷油。 3. 螺栓高度已调整。 整改负责人: 李金明 日期 2017.3.29		
复查意见	陈合斌 复查人: 仲浩 日期 2017.3.29		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。