

监理检查记录表

工程名称: 陕西高阳光伏电站清洁能源技改50MW工程

编号: SXHX-005

施工单位	陕西宏兴建设工程有限公司		监理单位	常州亿能电力工程监理有限公司	
检查时间	2017年6月12日		检查地点	12#井筒	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	早8:00对12#井筒进行检查, 施工区域正在安装支架、组件。				
存在问题	1. 现场垃圾较多, 未及时处理出场地。 2. 部分施工人员未佩戴安全带。 3. 支架、组件安装部分不整齐。				
整改要求	1. 产生的施工垃圾要及时清理出场地。 2. 进入施工区域的施工人员必须佩戴安全带。 3. 支架、组件安装必须整齐, 板面必须完整。				
检查人	李中浩 2017.6.12		施工项目部 签收人/日期	谢东文 2017.6.12	
整改情况	已按照要求进行整改。 整改负责人: 谢东文 日期 2017.6.12				
复查意见	符合要求 复查人: 黄晋 日期 2017.6.12				

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。