

监理检查记录表

工程名称:

陕西合阳光伏电站二期50mw工程 编号: SXHX-017

施工单位	陕西兴建设工程有限公司	监理单位	常州工程电力工程监理有限公司
检查时间	2017.9.24	检查地点	134#支架
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 回填连廊的电缆沟, 2台机械进行回填, 1人进行指挥。		
存在问题	问题: 1. 回填土没有高出地面。 2. 回填土中有石块等杂物。		
整改要求	回填土必须高出地面 10~20cm。 回填土中禁止有石块等杂物, 必须全部排净		
检查人	李金明 2017.9.24	施工项目部 签收人/日期	李金明 2017.9.24
整改情况	派人员进行检查, 回填土按要求高出地面 20cm。 整改负责人: 李金明 日期 2017.9.24		
复查意见	符合要求 复查人: 李金明 日期 2017.9.24		

