

监理检查记录表

工程名称: 陕西合阳花洛洛能源有限公司三期50MW工程. 编号: SXHX-013

施工单位	陕西宏兴建设工程有限公司	监理单位	常州正统工程监理有限公司
检查时间	2018.1.1	检查地点	132#~134#站房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 现场在吊装组件. 2. 对接MC4接头.		
存在问题	1. 吊装组件过程中, 组件与支架有碰撞现象. 2. 组件吊装螺栓, 丝未紧固到位.		
整改要求	1. 吊装组件要轻拿轻放, 避免摩擦与碰撞. 2. 螺栓要紧固到位.		
检查人	仲浩 2018.2.1	施工项目部 签收人/日期	谢东文 2018.2.1
整改情况	已按照要求进行整改 整改负责人: 谢东文 日期 2018.2.1		
复查意见	符合要求 复查人: 仲浩 日期 2018.2.2		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建