

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 嘉善聚晖分布式光伏发电项目

编号:

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司	监理单位	常州正衡
检查时间		检查地点	嘉善厂区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场属于停工待验收状态。		
存在问题			
整改要求	建议爬梯焊接门,并加锁。以下发监理 联系单 JSJH-LXD-009.		
检查人	程光林 2017.04.19	施工项目部 签收人/日期	陈伟. 2017.4.19
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

