

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 嘉善地区 13.4915MW 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-JLJC-002

施工单位	中机国能浙江工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016 年 9 月 19 日	检查地点	浙江晋椿五金配件有限公司 3533.2KW 分布式光伏发电项目
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、要求总包方尽快回复联系单,并确定晋亿、晋正、晋椿屋面的修复时间。给出具体的施工时间,以免对后期的组件安装计划影响。 2、晋椿项目有部分压块未放垫片。		
存在问题	有部分压块未放垫片。		
整改要求	压块未放垫片的全部要补充,以此为戒,以后杜绝出现此类事情。		
检查人	段光林	施工项目部 签收人/日期	王长云
整改情况	已整改。 整改负责人: 段光林 日期: 2016.9.20		
复查意见	已整改。 复查人: 段光林 日期: 2016.9.20		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。