

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威“渔光一体”唐山(丰南)75MW光伏发电示范项目送变电工程

编号: JXM13-021

施工单位	河北网源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年7月8日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行质量安全大检查		
存在问题	(1) 1#SVG 基础模板支撑不牢固; (2) 一次仓基础、二次仓基础槽钢因下雨天气, 导致生锈; (3) 接地网焊接除锈防腐不到位。		
整改要求	(1) 要求施工单位组织人员对模板全面排查, 再次进行加固处理; (2) 要求施工单位对基础槽钢进行除锈处理, 并做好防腐; (3) 个别接地网焊接除锈防腐不到位的, 立即进行返工处理。		
检查人	张青 王角	施工项目部 签收人/日期	王角 2017.7.9
整改情况	我自己按要求整改 整改负责人: 王角 日期 2017.7.9		
复查意见	经检查, 已按要求整改到位 复查人: 张青 日期 2017.7.10		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。