


JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威“渔光一体”唐山(丰南)75MW光伏发电示范项目送变电工程

编号: JXM13-031

施工单位	河北荣威安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年9月26日	检查地点	综合楼
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对综合楼进行质量安全大检查		
存在问题	(1)综合楼外墙保温挤塑板与挤塑板之间缝隙较宽; (2)1#-6#池塘西侧主道路模板加固不牢固; (3)综合楼内外施工垃圾随意乱扔。		
整改要求	(1)要求施工单位对缝隙较宽的部位进行整改; (2)要求施工单位对模板重新进行加固; (3)要求施工单位对施工垃圾进行清理。		
检查人	 	施工项目部 签收人/日期	2017.9.26
整改情况	已按要求整改 整改负责人:  日期 2017.9.28		
复查意见	已按要求整改完成 复查人:  日期 2017.9.30		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。