

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威“渔光一体”唐山丰南 100MW (黑沿子一期) 光伏发电项目

编号: JXM13-035

施工单位	河北荣威安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 11 月 4 日	检查地点	综合楼
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对综合楼进行质量安全大检查		
存在问题	(1)综合楼个别门窗安装过程中加固不到位; (2)综合楼个别窗台施工不符合规范要求, 出现坑洼现象; (3)综合楼楼梯位置配电箱内接线不符合规范要求, 电缆头未进行压接。		
整改要求	(1) 要求施工单位对综合楼门窗再次加固整改; (2) 要求施工单位对综合楼个别窗台出现坑洼现象, 立即进行整改; (3) 要求施工单位严格按照规范要求作业, 对电缆终端进行压接。		
检查人	孙奇 李浩宇	施工项目部 签收人/日期	2017.11.4日
整改情况	已按要求整改 整改负责人 李浩宇 日期 2017.11.6日		
复查意见	已按要求整改到位 复查人 孙奇 日期 2017.11.7		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。