

## JXM13: 监理检查记录表

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威“渔光一体”唐山丰南 100MW (黑沿子一期) 光伏发电项目

编号: JXM13-036

|           |                                                                                                           |                 |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 河北荣威安装工程有限公司                                                                                              | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2017 年 11 月 15 日                                                                                          | 检查地点            | 综合楼及光伏场区       |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项            |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 对综合楼及光伏场区进行质量安全大检查                                                                                        |                 |                |
| 存在问题      | (1)10#箱变基础平台围栏安装过程中个别部位打磨不到位;<br>(2)个别箱变防火封堵不到位;<br>(3)渔业设施投料平台生锈。                                        |                 |                |
| 整改要求      | (1) 要求施工单位对围栏打磨不到位的位置, 进行重新施工打磨;<br>(2) 要求施工单位对所有箱变内部防火封堵情况进行全面检查, 进行整改;<br>(3) 要求施工单位对生锈的投料平台进行除锈, 刷防锈漆。 |                 |                |
| 检查人       | 孙李洪 李洪学                                                                                                   | 施工项目部<br>签收人/日期 | 2017.11.18     |
| 整改情况      | 已按要求整改<br>整改负责人: 李洪学 日期: 2017.11.16                                                                       |                 |                |
| 复查意见      | 已按要求整改<br>复查人: 孙李洪 日期: 2017.11.17                                                                         |                 |                |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。