

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威“渔光一体”唐山丰南 100MW (黑沿子一期) 光伏发电项目

编号: JXM13-037

施工单位	河北荣威安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 11 月 24 日	检查地点	渔业设施
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对渔业设施施工进行质量安全大检查		
存在问题	(1)11#池塘三级固液分离池个别部位抹灰不到位; (2)3#池塘三级固液分离池周围排污管道敷设高低不平; (3)4#池塘池埂个别部位排污管道敷设深度达不到规范要求。		
整改要求	(1) 要求施工单位对 11#池塘三级固液分离池进行重新抹灰整改; (2) 要求施工单位对 3#池塘高低不平排污管道进行重新敷设, 必须在统一水平面; (3) 要求施工单位对 4#池塘池埂个别达不到规范要求深度的排污沟进行开挖。		
检查人	张李洪 李浩学	施工项目部 签收人/日期	杨云彪
整改情况	已按要求整改 整改负责人 李浩学 日期 2017.11.25		
复查意见	已按要求整改 复查人 张李洪 日期 2017.11.26		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。