

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威“渔光一体”唐山丰南 100MW (黑沿子一期) 光伏发电项目

编号: JXM13-038

施工单位	河北荣威安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 12 月 3 日	检查地点	综合楼
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对综合楼室外给排水施工进行质量安全大检查		
存在问题	(1)综合楼室外排水沟开挖, 平整夯实不到位; (2)综合楼室外排污井砌筑, 水泥砂浆搅拌不均匀; (3)排污管道敷设高低不平。		
整改要求	(1) 要求施工单位对综合楼室外排水沟重新进场平整并夯实; (2) 要求施工单位对严格按照水泥砂浆配合比规范要求搅拌均匀; (3) 要求施工单位对排污管道重新进行敷设。		
检查人	张永海 李浩宇	施工项目部 签收人/日期	杨云龙
整改情况	整改负责人: 李浩宇 日期 2017.12.4		
复查意见	已按要求整改到位 复查人: 张永海 日期 2017.12.5		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号; “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。