

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威“渔光一体”唐山丰南 100MW (黑沿子一期) 光伏发电项目

编号: JXM13-039

施工单位	河北荣威安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 12 月 20 日	检查地点	综合楼
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对综合楼室外一体化污水处理设备施工安装进行质量安全大检查		
存在问题	(1) 一体化污水处理设备回填, 夯实不到位; (2) 一体化污水处理设备内部接线混乱; (3) 一体化污水处理设备配电箱接线不规范, 容易出现漏电事故。		
整改要求	(1) 要求施工单位在设备基础回填时, 必须分层夯实到位; (2) 要求施工单位对一体化污水处理设备内部重新接线施工, 必须敷设整齐 (3) 要求施工单位严格按照接线规范进行作业, 确保安全用电。		
检查人	孙李海 李浩宇	施工项目部 签收人/日期	杨玉龙 2017.12.20
整改情况	按要求进行整改, 整改负责人: 杨玉龙 日期 2017.12.21		
复查意见	已按要求整改完成, 复查人: 孙李海 日期 2017.12.23		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。