

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 朝阳和光 20MW 光伏并网发电项目 编号: CYHG-2H-JC-01

施工单位	江苏启安建设集团	监理单位	常州正德
检查时间	2016.8.22	检查地点	项目部
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	解合线, 10kV 光伏站地, 钢芯铝绞线托架。		
存在问题	钢芯铝绞线托架间距过大, 不符合本工程图纸及设计要求。		
整改要求	我监理单位要求施工单位严格按照本图纸钢芯铝绞线托架要求整改, 并以书面形式上报监理单位方可下道工序施工。		
检查人	马晓峰	施工项目部 签收人/日期	AMM 2016.9.
整改情况	符合图纸要求		
复查意见	同意进行下道工序施工。		

整改负责人: 日期: 2016.



注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。